



123 Lincoln Boulevard, Middlesex, NJ 08846
732-356-1493
service@phillips-safety.com

Dearbhú Comhréireachta AE

Lúnasa 2022

Táimid: Táirgí Sábháilteachta Phillips
As: 123 Lincoln Boulevard Middlesex, NJ 08846

Dearbhaímid go bhfuil RG, RG-50SS, RG-75SS, RG50, RG50-50SS, RG12 Comhlíonann an tSraith Súile Cosanta Radaíochta ceanglais infheidhme Rialachán (AE) 2016/425 agus sonraíochtaí an mhonaróra atá bunaithe ar EN 61331-3:2014 agus an tástáil faoi EN 61331-1:2014 móide nótaí treorach.

RG, RG-50SS, RG-75SS, RG12, RG50, RG50-50SS, RG12 Tá Sraith Éadaí Súl Cosanta Radaíochta comhlíonann leis an TCP is ábhar do Dheimhniú Comhréireachta Uimh.0598/PPE/22/4071 arna eisiúint ag Comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 0598 SGS FIMKO OY, LTD., Sarkiniementie 3, 00211 Heilsincí, an Fhionlainn Tá an TCP faoi réir an nós imeachta um measúnú comhréireachta a leagtar amach i Rialachán (AE) 2016/425, Modúl C2 (Teastas #F119/81841460(c) faoi fhaireachas an chomhlachta dá dtugtar fógra Uimh.0598 SGS FIMKO OY, LTD., Sarkiniementie 3, 00211 Heilsincí, An Fhionlainn, léirithe ag Phillips Safety Products, 123 Lincoln Boulevard, Middlesex, NJ 08846.

Eisítear an dearbhú comhréireachta seo faoi fhreagracht an mhonaróra amháin.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ryan Phillips', is written over a light grey dotted rectangular background.

Ryan Phillips
Leas-Uachtarán - Táirgí Sábháilteachta Phillips